

LISTA DE CAPACIDADE ULTRA-REV



ULTRA-REV Representações e Revisões de Aeronaves e Motores Ltda

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541, Rua D Hangar 22 e Rua E 25 Aeroporto de Jacarepaguá,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - Brasil Cep: 22775-002 Tel.: 55(21)2432-7141

E-mail: ultrarev@ultrarev.com.br

Site: www.ultrarev.com.br

COM: 8712-03/ANAC

Categoria célula:	Classe 3 e 4
Categoria motor:	Classe 3
Categoria Acessório	Classes 1, 2 e 3
Categoria Serviços Especializados	Classe Única

Revisão: 02

Data: 02 de Junho de 2021

INTRODUÇÃO

O objetivo da Lista de Capacidade é discriminar os artigos aeronáuticos para os quais a OM está certificada a fornecer manutenção, manutenção preventiva e alterações.



João Américo de Miranda
RESPONSÁVEL TÉCNICO

REGISTRO DAS REVISÕES

NÚMERO DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	INSERIDA POR
REV. 00	20/04/2021	Controle de Qualidade
REV.01	26/05/2021	Controle de Qualidade
REV.02	02/06/2021	Controle de Qualidade

LISTA DE PÁGINAS EFETIVAS

Descrição	Pág.	Data	Rev.
Folha de rosto	1	02-jun-21	02
Introdução	2	20-abr-21	00
Registro de revisões	3	02-jun-21	02
Lista de páginas efetivas	4	02-jun-21	02
SEÇÃO I: Descrição dos acessórios	5	02-jun-21	02

Seção 1

Categoria Acessório - Classe 1

ITEM	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	MODELO	FRABRICANTE	ATA	DATA	SERVIÇO
1	ANTIVIBRADOR	350A31-0033-01 350A31-0033-02 350A31-0033-03 350A31-0033-04 350A31-0033-05 350A31-0033-06	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	62	02/06/2021	REPARO / OBS. 4
2	MAIN GEARBOX	350A32-0011- 00M 350A32-0011-00N 350A32-0011-00P	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	62	02/06/2021	REPARO / OBS.9
3	MAIN ROTOR HUB	350A31-0000-06 350A31-0000-08 350A31-0000-09 350A31-0000-10 350A31-0000-11 355A31-0001-04 355A31-0001-06 355A31-0001-07 355A31-0001-08 355A31-0001-09 355A31-0001-00 355A31-0002-01 355A31-0002-02	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	62	02/06/2021	REPARO / OBS.1
4	MAIN ROTOR SHAFT	350A37-0003-03 350A37-0003-05 355A37-0006-00 350A37-1290-04 350A37-1290-05	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	62	02/06/2021	REPARO / OBS.6
5	PITCH CHANGE SPIDER ASSY	350A33-2004-01 350A33-2004-02 350A33-2004-03 350A33-2004-04 350A33-2004-05 350A33-2004-06 350A33-2030-00	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	64	02/06/2021	REPARO / OBS.7
6	STARFLEX	350A31-1916-00 350A31-1917-00 350A31-1917-01	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	62	02/06/2021	REPARO / OBS.5
7	TAIL GEAR BOX	350A33-0200-03 350A33-0200-04 350A33-0200-05 350A33-0200-07	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	64	02/06/2021	REPARO / OBS.8

ITEM	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	MODELO	FRABRICANTE	ATA	DATA	SERVIÇO
8	TAIL ROTOR BLADE ASSY	350A12-0020-XX 350A12-0030-XX 355A12-0040-XX	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	64	02/06/2021	REPARO / OBS.2
9	TAIL ROTOR HUB	350A33-2119-04 350A33-2119-05 350A33-2133-01	AS-350	AIRBUS HELICOPTERS	64	02/06/2021	REPARO / OBS.3

Categoria Acessório - Classe 2

ITEM	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	MODELO	FRABRICANTE	ATA	DATA	SERVIÇO
1	BATERIA	151CH1	---	SAFT	24	20/04/21	INSPEÇÃO, REPARO E REVISÃO GERAL
2	BATERIA	1606-1	---	SAFT	24	20/04/21	INSPEÇÃO, REPARO E REVISÃO GERAL
3	BATERIA	31908-001	---	MARATHON	24	20/04/21	INSPEÇÃO, REPARO E REVISÃO GERAL

Categoria Acessório - Classe 3

ITEM	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	MODELO	FRABRICANTE	ATA	DATA	SERVIÇO
1	POWER SUPPLY UNIT	356H2802	---	JPC AVIATION	33	20/04/21	INSPEÇÃO, REPARO E REVISÃO GERAL

Obs 1 Reparos na MAIN ROTOR HUB ASSY

- substituição das buchas da STARFLEX – MRM 62.20.00.771 & 776;
- reparo na SPLINTER CRACKS na STARFLEX – MRM 62.20.00.772;
- retoque de pintura na STARFLEX – MRM 62.20.00.773;
- substituição dos TAPERED BLOCKS dos punhos – MRM 62.20.00.774;
- reparo no descolamento parcial nos punhos – MRM 62.20.00.775;
- substituição das molas do antivibrador – MRM 62.20.10.00.777;
- colagem dos TAPERED BLOCKS na flange superior – MRM 62.20.00.778;
- substituição do BOOT e BALL JOINT do antivibrador - MRM 62.20.00.779.

Obs 2: Reparos Na TAIL ROTOR BLADE

- substituição da BALANCE MOUNTING PLATE – MRM 64.10.00.703;
- substituição do mancal laminado – MRM 64.10.00.704;
- substituição do pitch horn assembly – MRM 64.10.00.707;
- substituição da trajetada de tracking – MRM 64.10.00.708;
- instalação ou substituição do TAPE de proteção anti-areia – MRM 64.10.00.713;
- substituição do TAPE de poliuretano da superfície inferior – MRM 64.10.00.715;
- substituição do TAPE de poliuretano da raiz da pá – MRM 64.10.00.716;
- reparo nos pesos chineses, pesos de balanceamento e PITCH HORN – MRM 64.10.00.763.

Obs 3: Reparos na TAIL ROTOR HUB::

- substituição dos módulos da cabeça do rotor da cauda – MRM 65.20.00.702;
- substituição do LAMINATE LINERS na cabeça do rotor de cauda – MRM 65.20.00.707

Obs 4: Reparo no ANTIVIBRADOR

- substituição das molas do antivibrador – MRM 62.20.10.00.777

Obs 5: Reparo na STARFLEX

- substituição das buchas da STARFLEX – MRM 62.20.00.771 & 776;
- reparo na SPLINTER CRACKS na STARFLEX – MRM 62.20.00.772;
- retoque de pintura na STARFLEX – MRM 62.20.00.773.

Obs 6: Reparo no PITCH CHANGE SPIDER

- substituição dos rolamentos – MRM 65.20.00.703
- substituição das buchas – MRM 65.20.00.711

Obs 7: Reparo na MAIN GEAR BOX

- substituição do selo de entrada da MGB – MRM 63.20.00.701;
- substituição do disco do freio rotor – MRM 63.20.00.702;
- substituição do rolamento da polia da bomba hidráulica – MRM 63.20.00.703
- substituição do injetor de óleo de lubrificação da BEVEL – MRM 63.20.00.705.